

	INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES	
	DANE: 2765200005564 NIT: 815.004.351-5 RESOLUCION DE FUSION 1804 del 4 de septiembre del 2002, RESOLUCION DE APROBACION 1218 del 22 de agosto del 2013	

Palmira Valle del Cauca,

11 DE AGOSTO DE 2022

ANEXO N° 1

**ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA AVISO DE INVITACION Y ESTUDIOS PREVIOS**


SEGÚN PROCESO

N° 1151.20.06.006-IETB-2022

La suscrita Rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES, del Municipio de Palmira, se permite elaborar el presente estudio para la contratacion

PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTOS DE LA PLANTA FISICA COMO ARREGLO DE TECHO, LAMPARAS, GOTERAS PARA LA SEDE CENTRAL, CRISTOBAL COLON, RITA SABOGAL Y SEDE COMBIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES.

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

ITEM	DETALLE	FOTO REFERENCIA	VALOR TOTAL PROMEDIO IVA INCLUIDO
SEDE PRINCIPAL			
REALIZAR MANTENIMIENTO TECHOS Y CORRECCIÓN DE GOTERAS			
Limpieza general del tejado, desmonte de tejas, cambio de cañas menuda deterioradas, cambio y suministro de tejas deterioradas, suministro de plástico para cubrir la totalidad del techo, suministro y cambio de fichas de cielorraso, aplicación de pintura a cielorraso, aplicación de impermeabilizante para corregir goteras en salones nuevos. Mantenimiento de techos (Limpieza, tape de goteras, e intalacion de tejas)		  	
1	Desmonte y limpieza tejas de tres salones		\$ 2,033,333
2	Suministro e instalacion de tejas 1.500 unidad		\$ 1,253,333
3	Suministro e instalacion de plasticos aprox 350. mt2		\$ 3,050,000
4	Suministro de laminas y aplicación de pintura para cielo falso en los tres salones		\$ 856,667
5	Suministro e instalacion de tubos led de 1,20 cm de 110 watt en lamparas de salones		\$ 276,667
6	Arreglo de goteras Rectoraia y transicion		\$ 843,333
7	Arreglos daños electricos (restaurante- salones) y construccion de tapa en cemento para caja electrica		\$ 503,333
TOTAL SEDE CENTRAL			\$ 8,816,667

	INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES	
	DANE: 2765200005564 NIT: 815.004.351-5 RESOLUCION DE FUSION 1804 del 4 de septiembre del 2002, RESOLUCION DE APROBACION 1218 del 22 de agosto del 2013	

Palmira Valle del Cauca,

11 DE AGOSTO DE 2022

ANEXO N° 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA AVISO DE INVITACION Y ESTUDIOS PREVIOS

SEGÚN PROCESO**N° 1151.20.06.006-IETB-2022**

SEDE CRISTOBAL COLON			
MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CAMBIO DE TEJAS DE MAL ESTADO			
8	Mantenimiento de techo y cambio de tejas que se encuentren en mal estado así como la limpieza de malezas adheridas al techo que generan filtraciones.		\$ 2,050,000
TOTAL SEDE CRISTOBAL COLON			\$ 2,050,000
SEDE RITA SABOGAL			
LIMPIEZA, CAMBIO DE TEJAS, TAPE DE GOTERAS (MANTENIMIENTO DE TECHO) Y ARREGLO DE HUMEDAD DEL BAÑO (INCLUYE RESANE Y PINTURA)			
			\$ 1,450,000
TOTAL SEDE RITA SABOGAL			\$ 1,450,000
SEDE COMBIA			
LIMPIEZA TOTAL DEL TEJADO, COGIDA DE GOTERAS Y CAMBIO DE ALGUNAS TEJAS APROX 20 DE 1,20 x 2,8			
9	Mantenimiento de techo y cambio de teja de ternit		\$ 4,670,000
10	Construir muro de contencion en la parte exterior del restaurante por presentar erosion del terreno en esta area.		\$ 1,886,667
11	Corregir humedades en paredes.		\$ 886,667
TOTAL SEDE COMBIA			\$ 7,443,333
PROMEDIO DE COTIZACION / TOTAL INCLUIDO IVA			\$ 19,760,000

Observaciones

* Las especificaciones tecnicas descriptas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, sera causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas.

* Los descuentos de ley y transporte deben ser asumidos por el proveedor al momento del pago o abono.



Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
 Rectorá I.E. TABLONES